

# 技术公告 (Technical Bulletin) 页数: 1 / 1

机型: 大B4、A3机器	日期: 2007-8一般故障整理	NO.RTB: 00001
--------------	------------------	---------------

<b>主题: 检测纸张微动开关</b>		准备人: 何铁兵	
发自: 销售支援科 部门/ 部门/ 部门		检查人: 何铁兵	
分类:	故障诊断 (✓)	部件信息 ( )	要求采取措施 ( )
	机械 ( )	电器 (✓)	维修手册修订 ( )
	纸路 (✓)	发送/接收 ( )	翻新信息 ( )
	其他 ( )	内部 ( )	外部 (✓)

## 症状的描述:

在印刷的过程中, 当客户使用的纸张较薄时, 出现间歇性最后的几张同时一起进入或不进纸就检测出无纸

## 原因:

纸台检测 纸张有无传感器误检测纸张在接近用完的最后的检测

## 预防性改善措施:

取出纸台上的纸张, 用手触摸检测纸张传感器与纸台是否水平, 如果高出就在纸台水平面的下面, 将检测纸张传感器的底座向下移; 如果低于纸台水平面, 将检测纸张传感器的底座向上移; 直到水平为

